

【三和校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-1	新規	町道中上南大社線	長深 三孤子川沿いのイオン南から中上 に抜けるアンダーパス	アンダーパス内が暗く、明かりがついている時とついていない時がある。登下校時に明かりがついているようにしてほしい。明かりだけでなく、防犯カメラもあれば、なお安心できます。（近辺で不審者情報も何度かあったため）	来年度以降LED化を検討する 防犯カメラの設置予定はなし	建設課	R3	未実施
R3-2	新規	中上南大社線	長深 イオンから中上への歩道	車道と歩道の間には、縁石が設置されていますが、先日縁石を乗り越えて事故を起こしている自動車がありました。スピードが出る道路であるため、ガードレールの設置をお願いしたいです。	速度制限は現状難しい ガードレールの設置については費用対効果の面から設置は難しい。	警察署 建設課	R3	—
R3-3	新規	県道四日市東員線	県道323号線中上交差点から南 へ50mいった四つ辻	横断歩道のない所になるので、登下校で横断する児童にとっては危険な箇所です。横断歩道の設置など安全対策をお願いしたいです。	現地確認のうえ、来年度以降に検討する。 （他の必要箇所との優先順位により時期は未定）	警察署	R3	未実施
R3-4	新規	南大社706号線～765号 線	旧民衆薬局跡から南へ向かう道路 横断場所	南大社地内の旧道は抜け道に使われ、スピードが出ている自動車が多いです。1つの通学班は、集合場所からその道路を横断しなければなりません。現在横断歩道はなく、見通しも悪いため、横断歩道を設置して頂きたいです。	場所、交通量等から検討の結果、設置はできません。	警察署	R3	—
R3-5	新規	長深789号線	新田御構堂から新田橋に向かった 坂道。	坂道の西側の山肌が少し崩れており、今後もっと崩れる恐れもあって危険です。	民有地のため、現状は対応不可	建設課	R3	—
R3-16	新規	町道中上南北線	遍崇寺から三孤子川の前川橋間。	遍崇寺から前川橋の間の道路が狭く、通学時には通勤車両などもあり非常に危険である。昨年、事故により隣接する車庫が全損していた。こどもたちの安全確保のためにも、歩道の設置を希望する。	補助事業を活用し、歩道整備を行っていく。	建設課	R3	実施中

【稲部校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H30-1	継続	国道421号線	大木 （国道421号のいなべ市境から県 道多度東員線交差点間）	この間は、交通量が多く路肩も狭小であるが、歩道がなく児童が歩くのに危険であるため、歩道の設置をお願いしたい。	いなべ市界から約200m区間については、工事が完了し R3.10.15から供用開始。そこから交差点までの間については、今年度測量設計を行い、来年度以降工事を行う予定。	三重県 東員町	H30以降	実施中
R3-6	新規	大木八幡新田線	東員郵便局南の仮宿橋南側	歩道の柵が途中までしかなく、子どもが下に落ちそうになった。あと2～3m柵を延伸してほしい。	柵の延長工事を行った。	建設課	R3	対策済
R3-7	新規		東員町大木552番地	空き家になっており、屋根瓦が落ちてきて危険である。	土地の所有者に連絡をし対応をお願いした。今後の経緯を見守る。	建設課	R3	継続

【神田校区】

地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-8	新規	筑紫641号線	東員町山田2292付近 藤川山田橋付近	藤川堤防沿いのガードレールが無い箇所が危険であるため、ガードレール設置を要望します。	自治会からも要望あり、杭とロープで対策し自治会へ報告済。これ以上の対応は難しい。	建設課	R3	—
R3-9	新規		山田 六把野新田地内	朝夕の通過交通量が多く、児童の通学に支障をきたしている状況のため、児童の通学の安全確保の観点から、主たる道路の速度規制(30キロ)の指定を要望します。	ゾーン30の設定については、範囲内の道路すべてが30キロ制限となるので、幹線道路まで制限がかかるため難しい。また神田小東を南北にはする町道六把野長深線はすでに30キロ規制となっている。	警察署 建設課	R3	—
R3-17	新規	町道鳥取414号線 町道六把野新田山田線	北山田ピアゴ東員店北	朝夕の交通量が多いため、道路幅員の拡幅及び安全施設(ガードレールや路面標示等)の設置の要望。また、水路を暗渠等に改良を要望。	R2年度に対策を行っているが、再度調査のうえ対応を検討。	建設課	R3	—

【笹尾西校区】

地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-10	新規	笹尾2号線 笹尾西2丁目37号線	笹尾西2丁目 西小幼稚園東側三叉路交差点	「生まれ」の道路塗装補修	優先順位をつけ、令和4年度以降に再塗装実施	警察署	R3	未実施
R3-11	新規	笹尾西1丁目1号線	笹尾西2丁目 4、6、7、11、12	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置は難しいため、児童に注意喚起を行っていく。	建設課	R3	完了

【城山校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R2-8	新規	城山2丁目205号線 城山幹線2号線	城山2丁目2-2-10近くの交差点の「生まれ」が薄くなっている	「生まれ」の路面標示を再度塗装して下さい。	優先順位をつけ、令和4年度以降に再塗装実施	警察署	R3	未実施
R3-12	新規	城山1丁目22号線	城山小学校西横断歩道付近	横断歩道前の◇(「横断歩道あり」の道路標示)が薄くなっているため、再度、塗装をお願いします。	優先順位をつけ、令和4年度以降に再塗装実施	警察署	R3	未実施
R3-14	新規	城山幹線2号線	城山2丁目3-19付近の道路標示	道路標示(スクールゾーン)の字が見えにくいため、塗り替えをお願いします。	スクールゾーンの位置について、教育委員会と建設課で協議を行い、令和4年度に塗装を行う。	建設課 学校教育課	R3	未実施
R3-15	新規	城山幹線1号線	スポーツ公園北の横断歩道	下校で渡る児童がいるため、薄くなっているため、塗り替えをお願いします。	優先順位をつけ、令和4年度以降に再塗装実施	警察署	R3	未実施

【自治会要望分】

地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H30-1	継続	国道421号線 県道多度東員線	鳥取 (国道421号と県道多度東員線との交差点部)	県道多度東員線が国道421号を挟んで通りがずれていることから大きな交差点になっており、生徒が交差点を横断するのが非常に危険な状態である。そのため、コンパクトな交差点への改良をお願いしたい。	継続して工事を実施中。区画線の再塗装は今年度緊急対策として実施済み。	三重県 東員町	H31以降	実施中