

【神田校区】

令和3年2月5日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R2-1	新規	町道 山田505号線	山田1339-2番地付近	オレンジバス「山田口」バス停の十字路に信号を設置してほしい。通学時、車通りが大変多く、横断するのが危険なため。無理であれば、セーフティコーンを5本ほど設置か、スクールゾーンの道路ペイントをお願いしたい。	信号の設置は困難なため、カラー舗装・ガードパイプ・セーフティコーンを設置し対策した。	警察署 建設課	-	対策済

【神田校区】

令和3年2月5日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R2-2	新規	町道 山田584号線	六把野新田176-3番地付近	小学校北十字路より一本東の十字路に赤色回転灯をつけてほしい。車通りが多く、登下校が危険なため。	赤色灯では、昼間にわかりにくいのでカラー舗装で対策した。	警察署 建設課	-	対策済



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R2-3	新規	町道 大木541号線	鳥取150番地付近	鳥取東交差点西、陽のあたる家前の細い道のアスファルトが欠けている。舗装をしてほしい。	土嚢積み工法による補修を行いました。	建設課	R2	対策済

【神田校区】

令和3年2月5日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H31-4	継続	町道六把野新田山田線	山田（北山田） ピアゴ北のT字路。	通学時間帯と通勤時間帯が重なり、小学生が通る細い道を、広い道の渋滞を逃れて抜け道として車が通る。しかもスピードも出しているし、見通しも良くないので大変危険。子どもの命を守るために、ピアゴ北の用水路にふたをして、歩道にしてほしい。	用水路に蓋をすることは難しいため、路面標示にて路側帯を確保した。	建設課	R2	対策済