

【神田校区】

令和4年2月15日 現在

地形図



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-8	新規	筑紫641号線	東員町山田2292付近 藤川山田橋付近	藤川堤防沿いのガードレールが無い箇所が危険であるため、ガードレール設置を要望します。	自治会からも要望あり、杭とロープで対策し自治会へ報告済。これ以上の対応は難しい。	建設課	R3	-

【神田校区】


令和4年2月15日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-9	新規		山田 六把野新田地内	朝夕の通過交通量が多く、児童の通学に支障をきたしている状況のため、児童の通学の安全確保の観点から、主たる道路の速度規制(30キロ)の指定を要望します。	ゾーン30の設定については、範囲内の道路すべてが30キロ制限となるので、幹線道路まで制限がかかるため難しい。また神田小東を南北にはする町道六把野長深線はすでに30キロ規制となっている。	警察署 建設課	R3	-

【神田校区】

令和4年2月15日 現在



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-17	新規	町道鳥取414号線 町道六把野新田山田線	北山田ピアゴ東員店北	朝夕の交通量が多いため、道路幅員の拡幅及び安全施設（ガードレールや路面標示等）の設置の要望。また、水路を暗渠等に改良を要望。	R2年度に対策を行っているが、再度調査のうえ対応を検討。	建設課	R3	—