




地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H30-1	継続	国道421号線 県道多度東員線	鳥取 (国道421号と県道多度東員線との交差点部)	県道多度東員線が国道421号を挟んで通りがずれていることから大きな交差点になっており、生徒が交差点を横断するのが非常に危険な状態である。そのため、コンパクトな交差点への改良をお願いしたい。	交差点改良を行う。	三重県東員町	H31以降	実施中



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R2-追加	新規	県道多度東員線 六把野新田八幡新田線	鳥取 (鳥取604付近 魚よし横交差点)	H30年に路面表示や減速ラインを追加し対策を行った箇所であるが、横断歩道で停車する車がないため、自治会から再度要望があった。	路側帯標示で交差点の啓発を行った。 また、警察署には通学の時間帯に巡回をお願いした。	三重県警察署	R2	対策済