


【神田校区】②(新規)



【神田校区】③ (新規) 筑紫集落セン

【縮尺:1/2500】 【経度:136度36分15.956秒】 【緯度:35度4分10.49秒】 【×座標:55125.604】 【y座標:-103053.017】 【角度:0°】 【ログインIC 年度 番号 箇所名・住所 区分 路線名 通学路の状況・危険内容 対策内容等の決定事項 事業主体 対策年度 進捗状況 交通量が多く、横断する時が、とても危険である。押しボタン式信号を 設置してもらいたい。【穴太要望】 神田神社前の横断歩道 【10月】通行量を調査したところ、利用者が少なかったため、設置することができないと判断した。 新規 県道四日市東員線 警察署 R5 完了 R5-10 穴太750番地


【神田校区】④(新規)




【縮尺:1/2500】 【経度:136度35分41.2秒】 【緯度:35度4分31.484秒】 【x座標:54241.234】 【y座標:-102411.4】 【角度:0°】 【ログィ

年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-11	新規	六把野新田長深 線		交通量が増え、スピードを出す自動車や自転車が多いので、スクール ゾーンとしてもらいたい。【山田】	スクールゾーン設置は難しい。	警察署 学校教育課	R5	完了


【神田校区】⑤ (継続)



【神田校区】⑥ (継続)



【神田校区】⑦(継続)



【神田校区】(追加)

