
東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和6年10月）



【敷地全景】
造成工事状況



【敷地北東側】
造成工事状況（盛土工）



【敷地北西側】
造成工事状況（盛土工）



【敷地中央部】
造成工事状況（育苗研修交流施設解体撤去）



【敷地中央部】
造成工事状況（育苗研修交流施設解体撤去完了）



【敷地中央部】
造成工事状況（盛土工）



【敷地南西側】
造成工事状況（盛土工）