

---

# 東員第一中学校建設事業

## 進捗状況（令和6年12月）

---



【敷地全景】  
造成工事状況



【敷地北東側：校舎建設場所】  
造成工事状況



【敷地北西側：体育館建設場所】  
造成工事状況





【敷地北側】  
造成工事状況（L型擁壁工）



【敷地中央部】  
造成工事状況（アスファルト撤去工）





【敷地中央部】  
造成工事状況（農水管撤去工）



【敷地中央部】  
造成工事状況（農水管撤去工）



【敷地中央部：運動場】  
造成工事状況（盛土工）