
東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和7年1月）



【敷地全景】
造成工事状況



【敷地北東側：校舎建設場所】
造成工事状況



【敷地北西側：体育館建設場所】
造成工事状況



【敷地北側】
造成工事状況（L型擁壁工）



【敷地中央部：運動場】
造成工事状況（盛土工）



【敷地南西側】
造成工事状況（地区外排水工）