
東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和7年2月）



【敷地全景】
造成工事状況



【敷地東側：テニスコート設置場所】
造成工事状況（地下貯留槽設置工）



【敷地東側：テニスコート設置場所】
造成工事状況（地下貯留槽設置工）



【敷地南側】
造成工事状況（L型擁壁工・防球ネット基礎工）



【役場前：瀬古泉北大社線】
造成工事状況（地区外排水工）