

東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和7年10月）



【敷地全景】



【敷地内】
航空写真



【敷地内】
総合文化センター屋上から



【敷地西側：体育館棟】

真上から。形はほぼ完成し、これからコンクリートの施工が行われます。



【敷地西側：体育館棟】

コンクリートを鉄筋部分に流す作業が行われています。



【敷地東側：校舎棟】

基礎部分の工事が進められています。基礎部分の完成まであと少しです。



【敷地内】

建物の外壁のサンプルを作り、色味などを確認しています。