


# 東員第一中学校建設事業

## 進捗状況（令和7年11月）






【敷地内】  
航空写真



【敷地内】  
総合文化センター屋上から



【敷地西側：体育馆棟】  
骨組み＋コンクリートの施工も進んでいます。



【敷地東側：校舎棟】  
基礎部分の工事が終わり、躯体（骨組み）に取り掛かっています。



【敷地東側：校舎棟】

校舎内部の骨組みに入り、空間のイメージがより明確になってきました。



【敷地内】

グラウンド内の擁壁や側溝の整備も進めています。