

東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和8年1月）





【敷地内】

航空写真



【敷地内】


総合文化センター屋上から



【敷地西側：体育館棟】
屋根はほぼ完成しています。



【敷地東側：校舎棟】
2階部分のコンクリートを打設しています。



【体育館 1 階】

体育館に整備する防災備蓄倉庫の場所です。体育館は避難所機能もあります。



【校舎 2 階】

昇降口正面には、2階に上がるメインの階段があります。