

東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和8年2月）



【敷地全景】



【敷地内】
航空写真



【敷地内】
総合文化センター屋上から




【敷地東側：校舎棟】

2階部分のコンクリートを打設しています。全体の形が見えてきました。



【体育館1階】

壁や各種スイッチの設置位置なども現地で確認しています。



【現場事務所内】

内装や床材の現物を見ながらチェックしています。
デザイン&耐久性重視で選びます。



【番外編】

1年生を対象に、キャリア教育の一環として出前授業を行いました。
工事に携わる建築士や現場監督の仕事の話や、
新しい校舎の概要について説明をしました。