

【三和校区】

令和2年3月末時点

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
①	新規	町道長深832号線	長深 イオン南から長深へぬける道路で、新田と北守の分岐点	朝の登校時間に長深側からイオン側に向けて走る車や自転車が、交差点であるが両方に一旦停止表示もないので、スピードが出ている場合もあり危険である。特に北守から降りてくる坂道はスピードが出やすい。できれば、北守から降りてくる道路が交わる所に、一旦停止表示があれば、スピードを落とすことになるので、一旦停止にしていきたいです。	「歩行者に注意」の路面表示で対応	建設課	R1	対策済
②	新規	町道長深789号線	長深 三和小学校南の新田橋付近	学校北側にゾーン30が出来たことにより、新田橋の方へ流れる車が増加しています。新田橋付近で対向する車が2、3台重なることもあり通れないことがあります。（朝の時間に多い）一方通行になれば解消されると思われます。細い農道なので、一方通行で対向しなくても良いようになることを要望します。	交通量の調査中	警察署	R2	調査中
③	新規	町道南大社長深線	南大社 山上川沿いに整備された歩道	川沿いに整備された歩道が古くなり、回路樹の桜の木の根が歩道を盛り上げてしまっています。歩道が平らでなく、桜の木によって歩道の幅も細くなっている危険です。歩道の改修を要望いたします。	桜の剪定・低木の剪定を実施予定	建設課	R1	対策済
④	新規	町道中上南北線	中上地内 遍宗寺から北側へ向かう旧道	旧道であっても、朝の登校時には通行量が多く、細い道なので危険です。車がきて寄りすぎると、ガードレールも無いので、水路に落ちそうになっています。ガードレールの整備をお願いします。無理であれば、せめて通学路であることを表示していただくことを要望いたします。	「歩行者に注意」の路面表示で対応	建設課	R1	対策済

【神田校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
①	新規	町道六把野新田430号線	六把野新田 神田公園北からピアゴ方面へ向かう道	通学時間帯と通勤時間帯が重なり、歩く小学生と自転車の中学生が通る細い道を、広い道の渋滞を逃れて抜け道として車が通る。しかもスピードも出しているため大変危険。子どもの命を守るために、スクールゾーンにしてほしい。	「歩行者に注意」の路面表示で対応	建設課	R1	対策済
②	新規	町道六把野新田430号線 町道六把野新田432号線	六把野新田 六把野新田コミュニティセンター北のゴミ置き場カーブミラー	カーブミラーの角度調整をしてほしい。道の端を通る歩行者が、車を運転する側は角度的にすぐ見にくくて危ない。	角度調節で対応	建設課	R1	対策済
③	新規	町道六把野新田八幡新田線	鳥取 ファミリーマート東ガソリンスタンド裏の歩行者用黄色い橋。	鉄製の橋のため、雨や雪の日は特に滑りやすく危ないので、歩く部分に滑り止めを貼る・滑りにくい材質の物を敷く等、滑り防止対策をしてほしい	滑り止め塗装を実施	建設課	R1	対策済
④	新規	町道六把野新田山田線	山田（北山田） ピアゴ北のT字路。	通学時間帯と通勤時間帯が重なり、小学生が通る細い道を、広い道の渋滞を逃れて抜け道として車が通る。しかもスピードも出しているし、見通しも良くないので大変危険。子どもの命を守るために、ピアゴ北の用水路にふたをして、歩道にしてほしい。	ライン表示等での対応を検討	建設課	R2	実施予定
⑤	新規	町道六太東西線 町道六太606号線	六太 六太駅北の十字路の、一本西の十字路。	通学時間帯と通勤時間帯が重なり、小学生が通る細い道を、広い道の渋滞を逃れて抜け道として車が通る。しかもスピードも出しているため大変危険。子どもの命を守るために、スクールゾーンにする・通学時間帯（7：00～8：30）は南方面への一方通行や車両進入禁止にする等交通規制をしてほしい。	六太駅西北の町道に、「歩行者に注意」の路面表示で対応	建設課	R1	対策済
⑥	新規	町道六太六把野新田線 町道六太筑紫線	六太 六太駅南の十字路の、一本東の十字路。（辻ライスセンターの十字路）	交差点東側の両角が生け垣と塀になっている。カーブミラーがあるが、角度が悪いので、朝、東から出てくる児童を北進する車が確認することができない。同様に、午後、南から北に進む児童が東から交差点に入る車を確認することができない。よって、カーブミラーの角度を調整し直してほしい。	角度調節で対応	建設課	R1	対策済

⑦	新規	県道四日市東員線 町道穴太629号線	穴太 ブンイレブン北の神社（神田神社）から西へ渡る横断歩道。	穴太地区 セブンイレブン北の神社（神田神社）から西へ渡る横断歩道。通学時間帯と通勤時間帯が重なり、トラックも通る広い道を横断するのは大変危険。信号を設置してほしい。	舗装修繕を行い、新たに区画線表示を設置し対応	三重県	R1	対策済
---	----	-----------------------	-----------------------------------	--	------------------------	-----	----	-----

【笹尾東校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
①	新規	町道笹尾東3丁目115号線	笹尾東3丁目 東2丁目18-12と東3丁目11-1の間のT字路	横断歩道が大変薄くなっているため、塗り替えを望む。また、西から来ると上り坂になっているT字路のため、自動車が停止線で止まった場合、それより前に出ないと安全確認ができにくい。危険をより喚起できるように一時停止の表示の工夫を望む。交通量が多く、ドライバーにも横断歩道があるとよくわかるようにかいていただくことを望む。	横断歩道と一時停止線の再塗装で対応	警察署	R2	実施予定

【城山校区】

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
①	新規	町道城山1丁目212号線 町道城山1丁目220号線	城山1丁目 あかしや公園東南側交差点の「止まれ」が消えている。	「止まれ」の路面標示を再度塗装して下さい。	再塗装で対応	警察署	R1	対策済
②	新規	町道城山2丁目243号線 町道城山2丁目205号線	城山2丁目 城山2丁目20-1付近の「横断歩道」「止まれ」の路面標示が消えている。	「横断歩道」と「止まれ」の路面標示を再度塗装して下さい。	再塗装で対応	警察署	R1	対策済
③	新規	城山幹線1号線 城山1丁目225号線	城山3丁目 ファミリーマート西交差点の東西方向の横断	南北方向には歩行者用信号機を設置して頂いてありますが、東西方向にはなく、昨年度この箇所でも児童と自動車の交通事故が発生したため、東西方向にも増設して下さい。	東西方向にも歩行者用信号を設置し対応	警察署	R1	対策済