


【三和校区】

令和4年2月15日 現在  
地形図




年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-1	新規	町道中上南大社線	長深 三孤子川沿いのイオン南から中上 に抜けるアンダーパス	アンダーパス内が暗く、明かりがついている時とついていない時がある。登下校時に明かりがついているようにしてほしい。明かりだけでなく、防犯カメラもあれば、なお安心できます。（近辺で不審者情報も何度かあったため）	来年度以降LED化を検討する 防犯カメラの設置予定はなし	建設課	R3	未実施



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-2	新規	中上南大社線	長深 イオンから中上への歩道	車道と歩道の間には、縁石が設置されていますが、先日縁石を乗り越えて事故を起こしている自動車がありました。スピードが出る道路であるため、ガードレールの設置をお願いしたいです。	速度制限は現状難しい ガードレールの設置については費用対効果の面から設置は難しい。	警察署 建設課	R3	-

【三和校区】

令和4年2月15日 現在




年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-3	新規	県道四日市東員線	県道323号線上交差点から南へ50mいった四つ辻	横断歩道のない所になるので、登下校で横断する児童にとっては危険な箇所です。横断歩道の設置など安全対策をお願いしたいです。	現地確認のうえ、来年度以降に検討する。 (他の必要箇所との優先順位により時期は未定)	警察署	R3	未実施

【三和校区】

令和4年2月15日 現在

地形図



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-4	新規	南大社706号線～765号線	旧民衆薬局跡から南へ向かう道路横断場所	南大社地内の旧道は抜け道に使われ、スピードが出ている自動車が多いです。1つの通学班は、集合場所からその道路を横断しなければなりません。現在横断歩道はなく、見通しも悪いため、横断歩道を設置して頂きたいです。	場所、交通量等から検討の結果、設置はできません。	警察署	R3	-



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-5	新規	長深789号線	新田御構堂から新田橋に向かった坂道。	坂道の西側の山肌が少し崩れており、今後もっと崩れる恐れもあって危険です。	民有地のため、現状は対応不可	建設課	R3	—