


【稲部校区】①

令和5年2月14日 現在



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-5	新規	大木八幡新田 線	東員郵便局交差点北側	水はけが悪い。水がたまらないように、凸凹がないようにお願いしたい。	水が溜まらないように修繕	建設課	R4	対応済み





年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-6	新規	大木八幡新田 線	大木地内踏切北側（大木1363-5付近）	道路幅が狭く車通りが多い。道路幅を広げてほしい。無理なようであれば、歩道のカラー舗装の修繕（塗りなおし）、道路への「スクールゾーン」表示等をお願いしたい。	現地確認。カラー舗装が消えている様子は確認できず。現状では塗りなおしはできない。グリーンベルトを20cm幅なら可能	建設課	—	完了





年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-7	新規		稲部小北西交差点付近	凸凹しており、車が通る際に水しぶきが児童に沢山かかる。道路の舗装修繕をしてもらいたい。	令和4年度中に舗装補修	建設課	R4	完了





年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
H30-1	継続	国道421号線	大木 (国道421号のいなべ市境から県道多度東員線交差点間)	この間は、交通量が多く路肩も狭小であるが、歩道がなく児童が歩くのに危険であるため、歩道の設置をお願いしたい。	いなべ市界から約200m区間については、工事が完了しR3.10.15から供用開始。そこから交差点までの間については、R4年度測量設計を行い、来年度以降工事を行う予定。	三重県 東員町	H30以降	実施中



【稲部校区】⑤

令和5年2月14日 現在



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-6	継続	大木八幡新田線	東員郵便局南の仮宿橋南側	歩道の柵が途中までしかなく、子どもが下に落ちそうになった。あと2～3m柵を延伸してほしい。	今年度中に柵の延長工事了完了予定	建設課	R3	完了