

【笹尾西校区】①

令和5年2月14日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-14	新規		笹尾西小学校東側横断歩道及び車両停止線	令和2年1月に横断歩道補修場所として要望しているが、改善されていない。停止線も消えかけており危険である。 横断歩道及び車両停止線の塗装補修	令和4年度に対応	警察署	R4	完了

【笹尾西校区】②

令和5年2月14日 現在



地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-10	継続	笹尾2号線 笹尾西2丁目37号線	笹尾西2丁目 西小幼稚園東側三叉路交差点	「生まれ」の道路塗装補修	令和4年度に再塗装実施	警察署	R4	完了