
東員第一中学校建設事業

進捗状況（令和6年9月）



【敷地全景】
造成工事状況



【敷地北東側】
造成工事状況（表土鋤取り・盛土工）



【敷地中央部】
造成工事状況（表土鋤取り・盛土工）



【敷地南西側】
造成工事状況（表土鋤取り・盛土工）



【敷地南側】
造成工事状況（土砂等運搬）



【埋蔵文化財発掘調査】
現地視察（町議会議員）



【埋蔵文化財発掘調査】
現地視察（町議会議員）



【埋蔵文化財発掘調査】
令和6年9月29日（日）に現地見学会を開催しました。



【現地見学会の状況】



【現地見学会の状況】



【現地見学会の状況】