




年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-18	継続		神田小学校区内	歩車分離となっていない通学路があるため、歩行者の安全確保を要望する。	令和6年度以降(R8年度対応)、三か年計画でグリーンベルトの設置予定。	建設課	R6年以降	対応中



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-8	継続	筑紫641号線	東員町山田2292付近 藤川山田橋付近から瀬古泉のぞみ公園方面への堤防	藤川堤防沿いのガードレールが無い箇所が危険であるため、ガードレール設置（安全対策強化）を要望したが、実現は難しいと、返事をいただいた。河川と反対側を歩くために、グリーンベルトをひいてほしい。【瀬古泉・山田要望】	校区内の安全確保（グリーンベルトの設置）で対応する。	建設課	R6以降	対応中



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-11	継続	四日市東員線	東員町穴太1376付近 交差点	現在のカーブミラーでは、自動車（運転手）から登下校の児童が見えづらいので、新しいミラー設置を要望する。【穴太要望】ボランティアがいないと、子供が安心して渡れないので、押しボタン式の歩行者信号を設置してほしい【穴太・筑紫要望】	これ以上の対応は難しいため、通学路の変更を学校へ依頼。小学校が検討調整した結果、代わりとなる通学路が現状ないため変更は難しいと判断した。	学校教育課	R4以降	完了

【神田校区】④（継続）

令和7年2月18日 現在



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-12	継続	穴太606号	東員町穴太1345付近 交差点	通学路であると感じていない自動車・自転車が多く、スピードが出ていて危険なため、注意喚起（スクールゾーン、子どもに注意）などの交通標識設置を要望する。【穴太要望】 車が狭い下り道をよく通る（抜け道）が、わきに公園もあり危険なので、降りきった交差点に一時停止のラインと看板の設置をしてほしい【穴太・筑紫要望】	これ以上の対応は難しいため、通学路の変更を学校へ依頼。小学校が検討調整した結果、代わりとなる通学路が現状ないため変更は難しいと判断した。	建設課 学校教育課	R4以降	完了

【神田校区】⑤（新規）

令和7年2月18日 現在



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-6	新規	四日市東員線	神田神社前の横断歩道	通学路と分かるようにグリーンベルト等のような表示をしてほしい【穴太・筑紫要望】	神田地区のグリーンベルトについては、令和6年度以降に対応する。 また、横断歩道付近での通学路がわかる表示物（グリーンベルト等）については、これ以上の対応は難しい。	三重県 警察署 建設課	R 6 年	対応中

【神田校区】⑥（新規）

令和7年2月18日 現在



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-8	新規	鳥取411号線	東員交番北西側の細道カーブ付近	カーブしている道路の内側に最近新しい家が建ち、見通しが悪くなったため、カーブミラーを設置してほしい【鳥取】	建設課より既に設置済み。	建設課	R 6	完了

【神田校区】⑦（新規）

令和7年2月18日 現在



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-9	新規	六把野新田山田線	山田2842-2付近	東西に道路を横断する際に、赤点箇所を待避所として利用し、安全確保してほしい。	建設課が用地交渉中で買収、改修済み。	建設課	R6年度	完了

【神田校区】⑧（新規）

令和7年2月18日 現在



年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-10	新規	六把野新田長深線	旧六把野駅付近踏切前の歩道	歩道の注意ポールが破損したものもあり、児童の通学に危険であるため、交換もしくは撤去をお願いしたい【山田】	歩道の注意ポールが破損したものについては、交換済み。	建設課	R 6 年度	完了