【三和校区】①（継続）

令和7年2月18日 現在

年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-1	継続	中上南大社 線	三孤子川沿いのイオン南から中上に抜けるアンダーパス	明かりが点いていても、アンダーパス内が暗く、登下校時に明かりが点いているようにしてほしい。明かりだけでなく、防犯カメラもあれば、なお安心できます。（近辺で不審者情報も何度かあったため）	明かりの点灯については、天井に付け替えを検討、建設課で対応済み。	建設課 学校教育課	R6	完了

【三和校区】②（継続）

令和7年2月18日 現在

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-3	継続	県道四日市東員線	県道３２３号線中上交差点から南へ５０mいった四つ辻	横断歩道のない所になるので、登下校で横断する児童にとっては危険な箇所である。横断歩道の設置など安全対策を実施してもらいたい。	待避場所がないので、現状設置が不可 令和５年度、地元要望で歩道（R3-16）を構築済み。 それに伴って通学路の変更を行い、対応済み。	学校教育課 警察署	Ｒ６年度	完了

【三和校区】③（継続）

令和7年2月18日 現在

年度 番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R4-3	継続	長深832号	旧３６５号線からイオン東員の横へ抜ける川沿いの道	道幅が狭い道路であるのに、車の抜け道となっていて、登下校中に接触の危険がある。特に雨天時の傘をさしているとき、過去に接触したこともある。登下校の時間帯を車両通行禁止にしてもらいたい。グリーンベルトの設置の他にも、子どもたちが、車が接近していると気づけるよう、カーブで死角になるところにカーブミラーの設置を検討してほしいです。	令和６年度にグリーンベルトの設置対応済み。 登下校中の交通量を踏まえて、自治会での回覧で注意喚起をする。 カーブミラーの設置は難しい。	建設課 学校教育課	R6年度	完了

【三和校区】④（継続）

令和7年2月18日 現在

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R3-16	継続	町道中上南北線	遍崇寺から三孤子川の前川橋間。	遍崇寺から前川橋の間の道路が狭く、通学時間には通勤車両などもあり非常に危険である。昨年も、事故により隣接する車庫が全損していた。こどもたちの安全確保のためにも、歩道の設置を希望する。	Ｒ６年５月に工事完了。完了後に交通状況を確認しながら、対応していく。	建設課	Ｒ６年度	完了

【三和校区】⑤（継続）

令和7年2月18日 現在



年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-16	継続		三和小学校区内	歩車分離となっていない通学路があるため、歩行者の安全確保を要望する。	令和６年度でグリーンベルトの設置完了済み。	建設課	R6年以降	完了

【三和校区】⑥（新規）

令和7年2月18日 現在

年度番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R6-2	新規	長深804号線	菰野東員線の信号から続くゆるい坂道から新田橋北交差点	ゾーン30により車の流れが変わり、以前より交通量が増えています。農道であるため道幅が狭く、登下校中に車が横をすり抜け等の接触の危険があります。道路の拡幅や路側帯を設置するなど、接触の危険が少なくなるような改善をお願いしたいです。 また、坂道を上って分岐するゆるい坂道は、幅員が非常に狭くなるにも関わらず、徐行・減速して通行する車がとても少ないです。	令和６年度にグリーンベルト対応済み。 登下校中の交通量を踏まえて、自治会での回覧で注意喚起をする。	建設課	Ｒ６以降	完了