


【笹尾東校区】①（新規）

令和7年2月18日 現在



令和5年度笹尾東小学校通学路危険箇所改修改善要望 - 817秒】 【緯度:35度6分3.883秒】 【経度:139度55分24.929】 【座標:55024.929】 【座標:99559.325】 【角度:...

地図番号	区分	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容等の決定事項	事業主体	対策年度	進捗状況
R5-12	継続	笹尾東4丁目145号線	東4丁目34-27から東4丁目34-24の間の歩道	路側帯の線が薄くなっているため、塗り替えを要望する。また、児童・幼・保育園・中学生徒の登下校時に車が頻繁に通るので、グリーンベルトの設置を要望する。	区画線については、R6年度に塗りなおし予定。 令和6年度から東員第一中学校区のグリーンベルトの設置を行い、その後東員第二中学校区についても対応する。	建設課	R6年以降	対応中